

# 焼却炉を緊急停止しました

令和5年10月30日、焼却炉を緊急停止させる事態が起こりました。

原因は、可燃ごみの中に混入した鉄製の棒でした。

灰を搬送するコンベヤに鉄の棒が噛み込み、機械が破損したことにより灰を搬送できなくなってしまったためです。



可燃ごみに混入していた鉄の棒  
(ボールのようなもので長さ1m50cmくらい)



コンベヤに噛み込んだ鉄の棒  
(チェーン等の破損)

**不燃物が混入すると設備に影響を与えて故障の原因になり、長期的にごみの受入れができなくなる  
こともありますので、適正な分別をお願いします。**